# Модель 5485С

Высокотемпературный датчик виброскорости

Руководство по эксплуатации 1174768



Двух контактная версия (требуется кабель модели 4850-хххх)



Версия с интегрированным кабелем



















Данное руководство имеет целью только описать применение описываемых в нем изделий. Подробность излагаемых в нем сведений недостаточна для того, чтобы какая-либо сторонняя организация могла их воспроизвести или смоделировать их функционирование.

Компания не дает никаких гарантий относительно полноты и точности сведений, излагаемых в руководстве. Его ни в коем случае не следует рассматривать в качестве выраженного прямо или подразумеваемого гарантийного обязательства относительно использования или области применения описываемых в нем изделий. Компания резервирует за собой право вносить изменения в руководство без уведомления об этом. В случае любого сомнения в точности перевода необходимо обратится к документу на языке оригинала

### Отличительные черты:

- Генераторного типа, не требует питания
- Корпус из нержавеющей стали
- Нулевое трение
- Высокое разрешение.

### Применение:

Большие газовые турбины

### Опасные зоны:

- UL intrinsically safe for Class 1, Grps (A-D), Div. 1; Non-incendive for Class 1, Grps. (A-D), CSA Explosion-proof for: Class 1, Grps (A-D), Div. 1;
- IEC intrinsically safe for: EEx ia IIC T6 Tamb: -54°C to 375°C;
- IEC non-incendive for: EEX nA IIC T6 -54°C to 375°C.
- FOCT P51330.0-99, FOCT P51330.1-99, FOCT P51330.10-99.

Эти вибропреобразователи обеспечивают точные, повторяемые измерения вибрации в линейном диапазоне амплитуд и частот. Они предназначены для длительной эксплуатации при высоких температурах. Это делает возможным их применение как на больших газовых турбинах так и на других агрегатах в опасных зонах.



Α  Этот символ обозначает, что пользователю необходимо ознакомиться с настоящим руководством по монтажу и эксплуатации.

# Порядок заказа версии с разъемом<sup>®</sup>

5485C - 🔲 🔲 🔲

| Расши-<br>рение |   |   | Выход<br>±5% | Сопр.<br>катушки | Темп.<br>экспл. |
|-----------------|---|---|--------------|------------------|-----------------|
| 0               | 0 | 2 | 105мВ/дюйм   | 73               | От              |
| 0               | 0 |   | 145мВ/дюйм   | 102              | -54°C           |
| 0               | 0 | 6 | 200мВ/дюйм   | 135              | до              |
| 0               | 0 | 8 | 150мВ/дюйм   | 105              | +375°C          |

## Порядок заказа версии с кабелем

5485C - **111** 

В Α 

|   | ени | V26272® |                 | Выход<br>±5% | Сопр.<br>катушки | Темп.<br>экспл. |
|---|-----|---------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|
| 0 | 0   | 1       | Пример:         | 105мВ/дюйм   | 73               | От              |
| 0 |     | 3       | 010 = 10фут.    | 145мВ/дюйм   | 102              | -54°C           |
| 0 | 0   | 5       | (3м)<br>⊡60фут. | 200мВ/дюйм   | 135              | до              |
| 0 | 0   | 7       | (18,3м) макс.   | 150мВ/дюйм   | 105              | +375°C          |

- 🚺 🛚 Требуется применение высокотемпературной кабельной сборки (375°С макс.) модель 4850-
- **ППП** Длина кабеля в футах пример: 4850-010 = 10 футов (3м).
- 🛈 Длины более 20 футов могут быть только чётными.

### 1.0 Монтаж вибропреобразователя:

Ось чувствительности вибропреобразователя может быть ориентирована в любом направлении. Для обеспечения точного воспроизведения вибраций в области высоких частот, вибропреобразователь должен надежно крепится к плоской обработанной поверхности на корпусе агрегата с помощью четырех винтов с внутренним шестигранником № 6 (3 мм). Если требуется кронштейн, то его конструкция должна быть жесткой, для исключения резанансов в области частот полосы измерения.

### 2.0 Подключение вибропреобразователя:

В обычных, не опасных зонах датчик должен быть подключен в соответствии со стр.4 или чертёжом 7623, лист 2. В опасных зонах подключение зависит отклассификации зоны.

а. В опасных зонах класс I, группы A, B, C и D или MЭК Зона 0, группа IIC опасных зон, вибропреобразователь подключен через искрозащитный барьер, расположенный в безопасной зоне в соответствии со стр.5 или чертежём 7623, лист 3. Кроме того, в классе I, раздела 1, группы C и D опасных зон, вибропреобразователь может быть смонтирован во взрывозащищенный оболочке 7263 и подключен через взрывонепроницаемую трассу к приемнику в безопасной зоне.

## Значения Ci, Li и Ri вибропреобразователя приведены ниже:

#### Сертифицированные и ІЕСЕх параметры внутренней цепи

|  | •             |          | •     |
|--|---------------|----------|-------|
| Чувствительность<br>вибропреобразователя | Модель        | Leq      | Ri    |
| 105мВ/дюйм                               | 5485C-001-XXX | .39 мГн  | 46 Ом |
| 105мВ/дюйм                               | 5485C-002     | .39 мГн  | 46 Ом |
| 145мВ/дюйм                               | 5485C-003-XXX | .77 мГн  | 66 Om |
| 145мВ/дюйм                               | 5485C-004     | .77 мГн  | 66 Ом |
| 200мВ/дюйм                               | 5485C-005-XXX | 1.50 мГн | 87 Ом |
| 200мВ/дюйм                               | 5485C-006     | 1.50 мГн | 87 Ом |
| 150мВ/дюйм                               | 5485C-007-XXX | .82 мГн  | 68 Om |
| 150мВ/дюйм                               | 5485C-008     | .82 мГн  | 68 Om |

Для заказных моделей используйте чувствительность их таблицы определения Leq и Ri.


Пример: Leq = .39 мГн Ri = 46 Ом


**Примечание:** Для версии с интегрированным кабелем дополнительно учитывается Сі и Li, 2н $\Phi$  и 60мк $\Gamma$  соответственно.


b. В Классе I, Раздела 2, Группы A, B, C и D или IEC зона 2, группа IIC вибропреобразователь может быть подключен как в пункте (а), или он может быть подключен без искрозащитного барьера в соответствии со стр.6 или чертежом 8096.

# Специальные требования BaSEFA

Для выполнения требований температурного класса и обеспечения безопасности питание должно быть: Uo  $\leq$  28B, lo  $\leq$  120мA и Po  $\leq$  0,625Вт







Разъем

#### Спецификация:

Тип: Пружинно - подвесная двойная катушки в постоянном магнитном поле.

Нет подвижных частей. Нулевое трение.

Направление монтажа: любое

Чувствительность: см. таблицу (±5% при 150 Гц)

Поперечная чувствительность: менее 10%

Чувствительность к внешнему магнитному полю: <0,005 дюйма / Гаусс при 60 Гц

Сопротивление катушки: (25 'С) - см. таблицу

Температурный режим:

Продолжительный : -54 С до 375 С Кратковременно: -54 С до 400 ° С Диапазон частот: от 15Гц до 2000 Гц

Максимальное виброперемещение: 0,07 дюйма (1,8мм) пик-пик Зависимость чувствительности от местоположения: 5% МАКС.

Чувствительность/температура: -. 02%/°С МАКС.

Ускорение: от 0 до 50 G

Затухания (электромагнитные):

При 20°C: 0.8 При 200° C:

0,55

При 375° С:

0.4

Сопротивление изоляции:

При 20°C:

100 МОм минимальное

При 375° С:

10 МОм минимальное

Материал корпуса: нержавеющая сталь, герметичный Вес: 7,5 унций (0,21 кг)

Степень защиты: смотри раздел 3

Смотри разделы 2 и 3 для подключения.


| Таблица А       |                  |                |               |  |  |  |  |
|-----------------|------------------|----------------|---------------|--|--|--|--|
| Модель          | Чувствительность | Сопр. Изоляции | Подключение   |  |  |  |  |
| 5485C-001-XXX*  | 105 мВ/дюйм      | 73 Om          | Интег, кабель |  |  |  |  |
| S48SC -002      | 105 мВ/дюйм      | 73 Om          | Разъем        |  |  |  |  |
| 5485C-003-XXX * | 145 мВ/дюйм      | 102 Om         | Интег, кабель |  |  |  |  |
| 5485C-004       | 145 мB/дюйм      | 102 Om         | Разъем        |  |  |  |  |
| 5485C-005-XXX * | 200 мВ/дюйм      | 135 Om         | Интег. кабель |  |  |  |  |
| 5485C-006       | 200 мВ/дюйм      | 135 Om         | Разъем        |  |  |  |  |
| 5485C-007-XXX * | 150 мВ/дюйм      | 105 Om         | Интег. кабель |  |  |  |  |
| S485C-008       | 150 мВ/дюйм      | 105 Om         | Разъем        |  |  |  |  |


\* - ХХХ обозначает, длина кабеля в футах (пример: -010 = 10 футов)

AGENCY APPROVED PRODUCT

DO NOT DEVIATE FROM DOCUMENTED CONSTRUCTION OR LISTED PARTS

| MATERIAL  | UNLESS OTHERWISE  |               | ATTEMAL       | SAIR       |                          |                      |             |     |  |
|---|---|---------------|---------------|------------|--------------------------|----------------------|-------------|-----|--|
| 3,060   | SPECIFIED DMENSIONS ARE<br>IN INCHES, ALL CORNERS                           |               |               |            | METRIX                   |                      |             |     |  |
| Piek  | IN INCHES. ALL CORNERS<br>INCOREN TO JOTO MIN RAGIUS<br>AND TOLERANCES ARE: |               | ORDED BY      | 01-05-85   | BD HOUSTON, TEXAS U.S.A. |                      |             |     |  |
| THIS DOCUMENT AND ALL INFORMATION HEREON  | FRACTIONS: DECIMALS:  |               | JAM PA        | 01-11-65   | SI CONTON INOU           |                      |             |     |  |
| IS THE PROPERTY OF METRIX INSTRUMENT CO. APPROVAL MUST BE OBTAINED BEFORE IT IS | ±1/64 .XX ±.01<br>ANGLES:<br>±1'  |               | R.L. MORRISON | 11-10-89   | S/N ≥                    | TEMPERATU<br>NSDUCER | IRE         |     |  |
| REPRODUCED OR INFORMATION HEREON IS   |   |               |               |            | VC.                      | LOCITI IKA           |             | HEX |  |
| ISSUED TO A THIRD PARTY. THIS DOCUMENT MUST BE RETURNED UPON REQUEST.           | SURFACE FINISH  | NEXT ASSY USE | BSC<br>D ON   |            | C                        |                      | 7623        | T   |  |
|   |   | APPLICATION   | DO NOT SCA    | LE DRAWING | MAD SE                   |                      | SHEET: 1 of | 13  |  |





AGENCY APPROVED PRODUCT

DO NOT DEVIATE FROM DOCUMENTED CONSTRUCTION OR USTED PARTS

#### METRIX HOUSTON, TEXAS U.S.A.

SPECIFICATION, MODEL 5485C, S/N ≥ 8000, HIGH TEMPERATURE VELOCITY TRANSDUCER WRING (ORDINARY LOCATIONS)

## 7623 T

#### Исклобезопасная Цепь в безопасной Однополярный вход 5485C Армированный кабель латиик (замечание №5) приемника Сигнал Катушка ADOOODAY Обший менее 10м (Замечание №4) (смотри заметки№: 1,2 и 3) Искробезорасная Пепь в безопасной Дифиринциальный вход 5485C Армированный кабель (замечание №5) латиик приемника Катушка Искробезопасный Общий Черн Корпус

Шина заземления

(Замечание No4)

менее 10м

Безопасная зона

#### Замечание:

 Сертификация: искробезопасные цепи (CLASS I. GROUPS A. B. C, A 0) при использовании искробезопасного барьера напряжение которого без нагрузки 28 В постоянного тока или максимально ток 0.25 А через искробезопасный барьер. ПАРАМЕТРЫ ДАТЧИКА:

Максимальное напряжение (Vмакс) = 28 В (постоянного тока)

MAX. TOK (IMakc) = 0,25A

Незащищенная внутренняя емкость (Сі) - 0 мкФ

Незащищенная внутренняя индуктивность (Li) - 0,88 мГн макс.

Максимальная мощность (Рімакс) - 0,825 Вт (только для UL)

Должны выполняться следующие условия: Voc < Vмакс. — Ia > I i + I кабеля — Рмакс. > Ро

Isc ≤ Iмакс. Co ≥ CI + Скабеля

ISC S IMARC. CO 2 CI + CRADE/IN

Если неизвестно Ро. То оно может быть рассчитано по формуле Ро - (Voc X lsc) / 4 -

СSA сертификация как искробезопасная система. При использовании с барьером сертифицированным CSA как 14 В. Макс., 50 Ом Мин. Или 22В Макс., 300 Ом МИН.

CENELEC (LCIE) сертификация EEx lo IIC T6

| чувствительность |             | параметрыдачика |          |       |  |  |
|------------------|-------------|-----------------|----------|-------|--|--|
|                  | датчика     | VMakc           | Laq      | Ri    |  |  |
|                  | 105 мВ/дюйм | 28 В пост. ток  | .39 мГн  | 48 Om |  |  |
|                  | 145 мВ/дюйм | 28 В пост. Ток  | .77 мГн  | 86 Om |  |  |
|                  | 150 мВ/дюйм | 28 В пост. ток  | .82 мГн  | 88 Om |  |  |
|                  | 200 мВ/дюйм | 28 В пост. Ток  | 1.50 мГн | В7 Ом |  |  |

- Источник питания приемника не должен содержать разность потенциалов по отношению к земле при нормальных и аварийных условиях более 250 В(СКЗ).
- Длина кабеля между датчиком и искразащитным барьером не должен превышать 1000 футов (300 м).
- 6) Подключаемые и искробезопасные аппараты, должны быть установлены в соответствии с руководством по эксплуатации (от производителя), чертежа и статьи 504 NATIONAL ELECTRICAL CODE (ANSI / NFPA 70) для установки в США, или раздел 18 CANADIAN ELECTRICAL CODE для установки в Канаде.
- (У) Когда этого требует чертеж фирмы-изготовителя. Подключенное электрооборудование должно быть подключено к подходящему заземлению соответствующему NATIONAL ELECTRICAL CODE (ANS) / NFPA 70), САNADIAN ELECTRICAL CODE, или другим местные когдам установки. В зависимости от обстоятельств, сопротивление земли должно быть меньше 1 Ол.
- 8) Когда несколько схем подключаются к одной шине заземления искробезопасной цени связанной с оборудованием, они должны быть подклочены отдельными кабелями или одним подходящим по изоляции кабелем. Статья 504,30 (8) NATIONAL ELCTRICAL CODE(ANS) / NFPA 70) и INSTRUMENT SOCIETY OF AMERICA ISA RP12.6 для установкие взрывобезопасного оборудования.
- Оборудование не должно использоваться в комбинациях не предусмотренных сертефикацией



(смотри заметки№: 1,2 и 3)

Опасная зона

DO NOT DEVIATE FROM

DOCUMENTED CONSTRUCTION OR LISTED

PARTS




SPECIFICATION, MODEL 5485C, S/N ≥ 8000, HIGH TEMPERATURE VELOCITY TRANSDUCER WRING (HAZARDOUS LOCATIONS)

\$50,000 MZ



7623 T



#### Заметка:

- Внимание вибромонитор должен обеспечивать искробезопасность цепи вибропреобразователя. Если кабели между преобразователем и монитором: короткие открытые или заземлены, цепь остается искробезопасной. Подключение в соответствии с NEC.
- Вибромонитор обеспечивает напряжение цепи питания, максимальное и минимальное значение показано на схеме.
- 3. Параметры цепи преобразователя:

V макс. = 15В пост. ток I макс. = 5мА Li = 3.85мГн Ci = 0мкФ

- 4. Длина кабеля не должна превышать 1000 дюймов (300м).
- Так же, помимо фактических параметров схемы, показанной здесь.Приемлемо подключение датчика к вибромонитору, который имеет "nL" (ограниченная энергия) одобреное EN 50021. Не относится к U.L.

AGENCY APPROVED PRODUCT

DO NOT DEVIATE FROM
DOCUMENTED CONSTRUCTION OR
LISTED PARTS

| MATERIAL  | N HOIES, ALL CORNERS                 |           |                  | STREMA BAY    |             | METRIX               |  |        |        |
|---|--------------------------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|----------------------|--|--------|--------|
| FREDR   |                                      |           | L CREENWAY       | 01-15-90      |             | HOUSTON, TEXAS U.S.A |  |        |        |
| THIS DOCUMENT AND ALL INFORMATION HEREON  | FRACTIONS: DECIMALS:                 | =         |                  | APPROVED ETC. | 02-13-90    |                      | SPECIFICATION, MODEL 5485C,<br>S/N ≥ 8000 HIGH TEMPERATURE<br>VELOCITY TRANSDUCER<br>WRING (CLASS 1, DIV. 2) |        |        |
| IS THE PROPERTY OF METRIX INSTRUMENT CO.<br>APPROVAL MUST BE OBTAINED BEFORE IT IS                              | ±1/64 .XX ±.01<br>ANGLES: .XXX ±.005 |           |                  | R.L. MORRISON | 02-13-90    | 1                    |  |        |        |
| REPRODUCED OR INFORMATION HEREON IS<br>ISSUED TO A THIRD PARTY. THIS DOCUMENT<br>MUST BE RETURNED UPON REQUEST. | SURFACE FINISH                       | NEXT ASSY | 5485C<br>USED ON |               | -700-100-50 | č                    |  | 8096   | Ĥ      |
| MUST BE RETURNED UPON REQUEST.  | 87                                   | APPLICA   |                  | DO NOT SCALE  | DRAWING     | 104D 11              |  | SHEET: | 1 of 1 |

Минимальная температура эксплуатации, -54 ° С для обоих типов датчиков.

Классификация в зависимости от температуры окружающей среды:

| Макс. Темп.<br>Окружающей среды | Классификация<br>температур |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 45°C                            | Т6                          |
| 60°C                            | T5                          |
| 95°C                            | T4                          |
| 160°C                           | Т3                          |
| 260°C                           | T2                          |
| 410°C                           | T1                          |

#### Примечание:

Для устройств, требующих кабель модели 4850 — момент затяжки разъема состаляет 12-14 фунтов на дюйм. Протащите контровочную проволоку через отверстие в гайке разъема, сделайте скрутку 7-10 витков на дюйм, туго натягивая между гайкой и корпусом или верхним винтом на корпусе. Оберните проволоку один раз вокруг корпуса датчика и сделайте скрутку от трех до пяти витков. Излишки отрежьте.



Это электронное устройство соответствует всем стандартам по обеспечению надёжной и безопсной работы при его эксплуатации. Тем не менее необходимо учитывать, что компоненты устройства содержат некоторое количесво веществ, относимых к категории опасных для окружающей среды и человеческого здоровья. По этой причине утилизируемое электро и электронное оборудование (сокращённо WEEE) не должно попадать в бытовой мусор. Этикетка «Раздельная утилизация» («Crossed-Out Waste Bin») нанесена на корпус вибровыключателя для напоминания о необходимости утилизации в соответствии с местным Законом об Охране Окружающей Среды. В случае вопросов по утилизации, свяжитесь со службой поддержки компании МЕТRIX.

8824 Fallbrook Dr.

Houston, TX 77064, USA

Tel: 1-281-940-1802

After Hours Technical Assistance: 1-713-702-8805

Fax: 1-713-559-9421

 $\hbox{E-mail:} \ \underline{info@metrixvibration.com}$ 

www.metrixvibration.com

Редакция: К